

SEENTECH

SC 2021

SEENTECH SC2021 to o wysokiej jakości specjalistyczny klej polimerowy, najnowszej generacji dwuskładnikowy, łatwy w aplikacji i bardzo skuteczny, najczęściej używany do połączeń bezkońcowych taśm przenośnikowych oraz do napraw na zimno taśm tkaninowych, klejenie gumy z tkaninami, klejenie tkaniny z tkaniną, klejenie gumy z gumą, klejenie gumy z metalem za pomocą Aktywatora Powierzchni Metalowej SEENTECH.

Klej SEENTECH SC2021 jest roztworem kauczków polichloroprenowych z dodatkiem środków modyfikujących w układzie niapalnych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do klejenia gumy z gumą, gumy z tkaniną, gumy z metalem itp. również w miejscach pożarowo-niebezpiecznych. Stosuje się go z dodatkiem 5 % wagowych utwardzacza SEENTECH SC2021 UTR.

Uwaga: Przy łączeniu materiałów innych niż zalecane należy we własnym zakresie przeprowadzić indywidualne próby.

Kleić z dodatkiem 5% wag. utwardzacza, który należy dodawać bezpośrednio przed użyciem kleju. Utwardzacz jest dołączany do zestawu klejowego i stanowi jego integralną część. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać utwardzacz z klejem, aż do uzyskania jednorodnego roztworu. Czas życia mieszaniny z utwardzaczem do 2 godzin w zamkniętej puszcze.

Należy kontrolować punkt rosy i nie dopuszczać do tworzenia się kropli wody na powierzchni klejonej. Powierzchnia klejenia powinna być sucha i odtłuszczona.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie materiałów przed sklejeniem należy przygotować poprzez szorstkowanie odpowiednimi ściernicami lub papierem ściernym. Następnie oczyścić z pyłu. Klej nanosić dwu lub trzykrotnie na obie łączone powierzchnie pędzlem o krótkim i twardym włosiu w odstępach 10 – 30 minut. Nanoszenie kleju powinno odbywać się przez wcieranie w podłoże. Trzecią warstwę kleju nanosić dla wyrównania powierzchni materiału; warstwa ta powinna wypełnić przestrzeń między splotami tkaniny wzmacniającej oraz pokrywać sploty. Sklejać po upływie 10 - 15 minut od ostatniego nałożenia kleju. Po połączeniu sprasować pod ciśnieniem 0,5-0,6 MPa w czasie 5 minut lub młotkować. Sprawność robocza jest uzyskiwana po minimum 2 godzinach, w zależności od warunków otoczenia tj. temperatura i wilgotność, a pełne usieciowanie następuje po upływie 48 godz. od momentu sklejenia.

Czyszczenie: Resztki produktu/plamy w postaci nieusieciowanej – również na narzędziach pracy - mogą zostać usunięte przy użyciu zmywacza SEENTECH Cleaning fluid type SNB.